

G3FERRARI®

BY TREVIDEA

G30048

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



Mechanická osobní váha

ČESKY: VAROVÁNÍ PRO POUŽITÍ

Níže jsou uvedeny důležité pokyny týkající se instalace, použití a údržby.

Tuto brožuru si pečlivě uschovejte pro případné další konzultace. Používejte výrobek pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné. Výrobce proto nemůže nést odpovědnost v případě, že dojde k poškození způsobenému nesprávným, chybným nebo nepřiměřeným použitím.

Před použitím zkontrolujte neporušenost spotřebiče. V případě pochybností jej nepoužívejte a kontaktujte servisního technika. Nenechávejte obalové prvky (plastové sáčky, pěnový polystyren, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí; navíc připomínáme, že tyto musí být předmětem odděleného sběru. V případě poruchy a/nebo nesprávné funkce spotřebiče nezasahujte. V případě jakýchkoliv oprav se obraťte pouze na středisko autorizované výrobcem a požadujte použití originálních náhradních dílů. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost spotřebiče a zrušit platnost záručních podmínek.

- Nevystavujte výrobek škodlivým atmosférickým podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mraz atd. Nechte to na suchých místech.

- Nedovolte dětem nebo neschopným používat výrobek bez dozoru.

- Umístěte na rovné, stabilní povrchy, abyste zajistili správné vážení.

- Váhu uchovávejte mimo dosah dětí a mimo zdroje tepla a páry.

- Na váhu nastupujte jemně a bez bot. Nedodržení výše uvedeného může zneplatnit záruční podmínky v případě poškození nebo rozbití produktu.

- Není pro komerční použití. Pouze pro domácí použití.

- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin a zabraňte tomu, aby se k němu dostala voda; k čištění použijte vlhký hadřík.

- Nevystavujte výrobek nárazům, mohly by jej poškodit. Nepoužívejte jako polici.

G30048

1 Hmotnost v kg

2 Okenko

3 Protiskluzová podnožka

4 Na straně: Kroužek pro nastavení nuly

POUŽITÍ

- Umístěte váhu na podlahu.

- Pokud váha neukazuje nulu, použijte tlačítko pro funkci tárování (4).

- Jděte na váhu a odečtěte hmotnost v kg nebo v lb.



ČIŠTĚNÍ

Čistěte pouze měkkým, vlhkým hadříkem a neabrazivními čisticími prostředky, aby nedošlo k poškození estetiky výrobku.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Maximální kapacita: 130 kg

Dělení: 1 kg

Kroužek pro počáteční nastavení