

## Girmi PS9000

### VAROVÁNÍ PRO POUŽITÍ

- Nevystavujte výrobek škodlivým atmosférickým podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz atd.

Skladujte jej na suchém místě.

- Umístěte na rovný a stabilní povrch, aby bylo zajištěno správné vážení.

- Potraviny opatrně pokládejte na váhu.

- Není určeno pro komerční použití. Pouze pro domácí použití.

- Neponořujte spotřebič do vody ani jiných kapalin a

zabraňte stříkající vodě; k čištění použijte

vlhčený hadřík.

### Popis

1. Tělo

2. Stupnicový displej

3. Kalibrační kolečko

4. Podpěra

5. Nádoba

### PROVOZ

### Montáž

- Odšroubujte šrouby, které drží křížovou podpěru na

horní části váhy

- Vezměte křížovou podpěru (4), zarovnejte otvory v

podpěře s otvory na váze a zajistěte ji zašroubováním šroubů, které jste předtím odstranili.

- Umístěte nádobu (5) na podpěru (4) a vytárujte ji kolečkem (3).

- Umístěte váhu na stabilní povrch a postavte na ni kovovou nádobu (5).


- Pokud váha neukazuje nulu kilogramů, když je prázdná, použijte speciální tarovací kolečko (3).

- Vložte potraviny a odečtěte zobrazenou hmotnost.

Tato váha je díky své velké kapacitě (5 kg) a vážicí misce obzvláště vhodná pro vážení těžkých nebo objemných potravin, jako je ovoce a zelenina.

**ČIŠTĚNÍ** Čistěte pouze vlhkými, měkkými hadříky a neabrazivními čisticími prostředky, abyste nepoškodili estetiku výrobku.

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI



- Maximální kapacita: 5 kg - Dílek: 20 g
- Nádoba z nerezové oceli
- Možnost použití různých nádob díky **kalibraci**